

■広島事業所

大気

| 項目 | 設備 | 規制値 | 実測値(最大) |
|--------------------------------------|---------|-----|---------|
| NOx (ppm) | フレム塗装下地 | 230 | 24 |
| | フレム塗装仕上 | 230 | 37 |
| | ATT塗装 | 230 | 12 |
| ばいじん (mg/Nm ³) | フレム塗装下地 | 200 | 5 |
| | フレム塗装仕上 | 200 | 4 |
| | ATT塗装 | 200 | 6 |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³) | 該当なし | — | — |

水質

| 項目 | 規制値 | 実測値(最大) |
|-----------------------|-----|---------|
| COD (mg/L) | — | — |
| SS (mg/L) | — | — |
| 油分 (mg/L) | 35 | 39 |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L) | — | — |

2021年4月に油分が下水道排除基準値を超過しました。
再発防止のために必要な対策を講じています。

■大久保事業所

大気

| 項目 | 設備 | 規制値 | 実測値(最大) |
|--------------------------------------|------|-----|---------|
| NOx (ppm) | 乾燥炉 | 230 | 18 |
| | 乾燥炉 | 230 | 10 |
| | 乾燥炉 | 230 | 10 |
| ばいじん (mg/Nm ³) | 乾燥炉 | 200 | 2.5 |
| | 乾燥炉 | 200 | 1.7 |
| | 乾燥炉 | 200 | 2.4 |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³) | 該当なし | — | — |

水質

| 項目 | 規制値 | 実測値(最大) |
|-----------------------|-----|---------|
| BOD (mg/L) | 600 | 7.1 |
| SS (mg/L) | 600 | 12 |
| 油分 (mg/L) | 5 | 4.5 |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L) | — | — |

■大垣事業所

大気

| 項目 | 設備 | 規制値 | 実測値(最大) |
|--------------------------------------|------|-----|---------|
| NOx (ppm) | 該当なし | — | — |
| ばいじん (mg/Nm ³) | 該当なし | — | — |
| ダイオキシン類 (ng-TEQ/Nm ³) | 該当なし | — | — |

水質

| 項目 | 規制値 | 実測値(最大) |
|-----------------------|-----|---------|
| COD (mg/L) | — | — |
| SS (mg/L) | — | — |
| 油分 (mg/L) | — | — |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L) | — | — |

■大気データ

※規制値：大気汚染防止法、県条例、ダイオキシン類対策特別措置法

※規制値は、対象施設ごとに決められています。

※表に記載されていない以下の項目はすべて定量限界値以下（検出されない）もしくは規制値以下。 硫酸化合物、カドミウム、塩素、塩化水素、フッ素、フッ化水素、およびフッ化珪素、鉛、ベンゼン、トリクロロエチレン、ダイオキシン

■水質データ

※規制値：水質汚濁防止法、県条例、ダイオキシン類対策特別措置法もしくは市下水道条例、協定値

※ND：分析定量限界値以下（検出されない）

※表に記載されていない以下の項目はすべて定量限界値以下（検出されない）もしくは規制値以下。 pH、BOD、全窒素、全リン、フェノール類、総クロム、溶解性鉄、溶解性マンガン、フッ素、銅、亜鉛、カドミウム、総シアン、有機リン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1, 2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエチレン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン